Minera Panamá

Original

Orden de Trabajo: 25704

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00025704
Originador: 202 Mine

OT fecha creacion: 09/12/2015
OT fecha/hora impresion: 12/12/2015 6:53:07

Detalles del Equipo

Equipo:	EX019 336DL CAT	Descripcion:	EXCAVATORS
Serie:	M4T02223	Frente de Trabajo:	
Horometro:	8,201.40	Fecha/Hr. Requerida:	12/12/2015 00
Tipo de OT:	Preventive Maintenance Order	Prioridad:	Normal

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado: 320DLM4T- MAINTENANCE 250 HRS
Sistema:
Grupo:
Tecnico:
Teller: .
Capataz: OLVER TRUJILLO JIMENO

Realizado (SI/NO)

Backlog: **19418 - MOTOR. COMB EN ACEITE - 8 - Condition Monitoring - 23/10/2015**
23638 - MFD MFI AGUA EN ACEITE - 8 - Condition Monitoring - 24/11/2015

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable: PM-1

Trabajo Realizado:
Cambio Aceite Motor
Cambio Filtros Diesel
Cambio Filtros Aceite Motor

Observaciones:

HOROMETRO : 8221.6

INICIO (fecha/hora)	8:00AM	FINAL (fecha/hora)	10:00 AM

FIRMA	Roger Castillo	
NOMBRE	TECNICO LIDER (CAPATAZ)	SUPERVISOR

Jorge Rivera